

ZPRÁVA

o provedení kontroly a čištění plynového kotle

Číslo zprávy

AX 049

Zákazník / Objednatel

Jméno a příjmení

Adresa
trvalého bydliště

Typ kotle

☐ atmosférický skupiny B☐ atmosférický Turbo☒ kondenzační

Značka kotle

Rok výroby/uvedení do provozu

Provedené práce

Kontrola expanzomatu

☒ vyhovuje☐ nevyhovuje

Měření emisí

ppm CO

% O₂% CO₂

°C

Měření CO v místě instalace kotle

ppm CO

Kontrola funkcí bezpečnostního řetězce:

Havarijní termostat

☒ vyhovuje☐ nevyhovuje

Pojistka plamene

☒ vyhovuje☐ nevyhovuje☐ není součástí zařízení

Manostat tlaku vzduchu

☒ vyhovuje☐ nevyhovuje☐ není součástí zařízení

Pojistný ventil

☒ vyhovuje☐ nevyhovuje

Snímač zpětného toku spalin

☐ vyhovuje☐ nevyhovuje☒ není součástí zařízení

Kontrola a čištění:

Výměník na straně spalování

☒ provedeno☐ neprovedeno

Hořák

☒ provedeno☐ neprovedeno

Filtr topného systému

☒ provedeno☐ neprovedeno

Odvod kondenzátu (u kondenzačního kotle)

☒ provedeno☒ neprovedeno

Kontrola plynových částí:

Těsnost plynových spojů kotle

☒ vyhovuje☐ nevyhovuje

Tlak plynu na vstupu do kotle

☒ vyhovuje☐ nevyhovuje

Tlak plynu při minimálním výkonu

☒ vyhovuje☐ nevyhovuje☐ nelze měřit

Tlak plynu při maximálním výkonu

☒ vyhovuje☐ nevyhovuje

Poznámky:

NUTNÁ VÝMĚNA MATERIÁLU PŘI OTOCE KONDENZÁTU. V SOUČASNÉ DOBĚ POSAZ - NEUŽÍVÁ JE.

Veškerá měření a seřízení plynového kotle jsme ☒ provedli ☐ neprovedli až po dosažení provozních hodnot v tepelně ustáleném zařízení.

Před plynovým kotlem ☒ je ☐ není instalován funkční uzávěr plynu.

Na potrubí mezi kotlem a uzávěrem plynu jsme při měření ☐ zjistili ☒ nezjistili unik plynu. K veškerým výše uvedeným měřením používáme atestované přístroje.

Plynový kotel ☒ je ☐ není schopen bezpečného a spolehlivého provozu.

Údaje o osobě, která provedla kontrolu a čištění nebo jejím zástupci

Jméno a příjmení technika

Telefon na technika

Datum a čas provedení kontroly

Datum vystavení zprávy*

Název, sídlo a IČ právnické nebo podnikající fyzické osoby

Fila servis - Filip Friedman

servis kotlů - voda - plyn - topení

Sídlo: Josefův Důl 368, Pobočka: Praha 9

IČ: 02178532, DIČ: CZ9012030434

e-mail: objednavky@ffsluzby.cz

Tel.: 731 257 439, 733 733 130

Podpis a razítko

Fila servis - Filip Friedman

servis kotlů - voda - plyn - topení

Sídlo: Josefův Důl 368, Pobočka: Praha 9

IČ: 02178532, DIČ: CZ9012030434

e-mail: objednavky@ffsluzby.cz

Tel.: 731 257 439, 733 733 130

Zákazník

Podpis Zákazníka/Objednatele

Tato zpráva nenahrazuje povinnost kontroly spalinových cest podle vyhlášky 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Zákazník převzetím této zprávy potvrzuje, že bere na vědomí informace o stavu plynového kotle a podnikne kroky k odstranění zjištěných závad. Odstranění zjištěných závad není součástí pravidelné kontroly a čištění plynového kotle a spalinové cesty, kterou máte v ceně dodávky zemního plynu.

Ivan TOMČEK

Ivan TOMČEK

ZPRÁVA

o provedení kontroly a čištění plynového kotle

Číslo zprávy **AD 786**

Zákazník / Objednatel

Jméno a příjmení

P.

Adresa trvalého bydliště

POD ATELIERY 1071/5 PRAHA 5

Typ kotle

☐ atmosférický skupiny B ☐ atmosférický Turbo ☒ kondenzační

Značka kotle

EON PULSAR CONDENS 24

Rok výroby/uvedení do provozu

2021

Provedené práce

Kontrola expanzometu

☒ vyhovuje
☐ nevyhovuje

Měření emisí

ppm CO

40% O₂**5,1**% CO₂**9,29**

°C

40,7

Měření CO v místě instalace kotle

ppm CO

0

Kontrola funkcí bezpečnostního řetězce:

Havarijní termostat

☒ vyhovuje
☐ nevyhovuje

Pojistka plamene

☒ vyhovuje
☐ nevyhovuje
☐ není součástí zařízení

Manostat tlaku vzduchu

☒ vyhovuje
☐ nevyhovuje
☐ není součástí zařízení

Pojistný ventil

☒ vyhovuje
☐ nevyhovuje

Snímač zpětného toku spalin

☐ vyhovuje
☐ nevyhovuje
☒ není součástí zařízení

Kontrola a čištění:

Výměník na straně spalování

☒ provedeno
☐ neprovedeno

Hořák

☒ provedeno
☐ neprovedeno

Filtr topného systému

☒ provedeno
☐ neprovedeno

Odvod kondenzátu (u kondenzačního kotle)

☒ provedeno
☐ neprovedeno

Kontrola plynových částí:

Těsnost plynových spojů kotle

☒ vyhovuje
☐ nevyhovuje

Tlak plynu na vstupu do kotle

☒ vyhovuje
☐ nevyhovuje

Tlak plynu při minimálním výkonu

☒ vyhovuje
☐ nevyhovuje
☐ nelze měřit

Tlak plynu při maximálním výkonu

☒ vyhovuje
☐ nevyhovuje

Poznámky:

- PŘEDĚLÁNÍ ODPADUVeškerá měření a seřízení plynového kotle jsme ☒ provedli ☐ neprovedli až po dosažení provozních hodnot v tepelně ustáleném zařízení.Před plynovým kotlem ☒ je ☐ není instalován funkční uzávěr plynu.Na potrubí mezi kotlem a uzávěrem plynu jsme při měření ☐ zjistili ☒ nezjistili únik plynu. K veškerým výše uvedeným měřením používáme atestované přístroje.Plynový kotel ☒ je ☐ není schopen bezpečného a spolehlivého provozu.

Údaje o osobě, která provedla kontrolu a čištění nebo jejím zástupci

Jméno a příjmení technika

Pavel KREJČÍ

Telefon na techniku

Datum a čas provedení kontroly

27.4.2023 12:00

Datum vystavení zprávy*

Název, sídlo a IČ právnické nebo podnikající fyzické osoby

Fila servis - Filip Friedman**servis kotlů - voda - plyn - topení****Sídlo: Josefův Důl 368, Pobočka: Praha 9****IČ: 02178532, DIČ: CZ9012030434****e-mail: objednavky@ffsluzby.cz****Tel.: 731 257 439, 733 733 130**

*vyplňte v případě, že se liší od data provedené kontroly

Podpis a razítko oprávněné osoby

Pavel KREJČÍ

Zákazník

Podpis Zákazníka/Objednatele

Tato zpráva nenahrazuje povinnost kontroly spalínových cest podle vyhlášky 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalínové cesty. Zákazník převzetím této zprávy potvrzuje, že bere na vědomí informace o stavu plynového kotle a podnikne kroky k odstranění zjištěných závad. Odstranění zjištěných závad není součástí pravidelné kontroly a čištění plynového kotle a spalínové cesty, kterou máte v ceně dodávky zemního plynu.

Zahájena dne:
02/12/2020Ukončena dne:
02/12/2020Vypracovaná dne:
03/12/2020

Objednatel:

, Pod Ateliéry, Praha

Místo revize:

BD Pod Ateliéry 1071/5, Praha

Popis:

Bytová jednotka číslo: 8

Revizní technik:

Alfred Buček
9751/9/18/R-EZ-E1A, E1B

Použité přístroje:

EUROTEST 61557
SN: 09170476

Podle normy:

ČSN 33 1500/Z1-Z4
ČSN 33 2000-6 ed.2

Zdroj elektrické energie:

PREdistribuce, a.s.

Soustava:

distribuce:

3+PEN, TN-C

rozvody:

1+PEN, TN-C 3x230/400V, 50Hz, TN-C-S

Revize se zúčastnil:

-

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

ochrana při poruše

- samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN.

ochrana základní

- izolací, kryty.

ochrana doplňková

- doplňující ochranné pospojování, proudový chránič.

Celkový posudek:ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI **SCHOPNO** PROVOZU.

Termín příští revize ve smyslu ČSN 33 1500/Z1-Z4: Nejpozději do Prosinec 2025



Převzal(a):

Revizní technik:

Provozovatel svým podpisem potvrzuje převzetí této zprávy v počtu vyhotovení dle rozdělovníku. Dále potvrzuje, že vzal obsah této zprávy na vědomí a byl seznámen s jejími výsledky.

Evidenční číslo: 339/20 Počet výtisků: 3x Počet příloh 2x

Rozdělovník: RTEZ 1x provozovatel 2x

Centrell s.r.o. K. H. Máchy 1055 Kuřim PSČ 664 34 Tel: 773800911

Strana 1 z 6

ROZSAH REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (Popis)

- Předmětem revize jsou silnoproudé rozvody v bytové jednotce číslo 8 v objektu bytového domu Pod Ateliéry 1071/5, Praha.

Níže specifikované vývody z rozvaděčů: **RD 8**

- Připojení bytového rozvaděče je provedeno kabelem CYKY z rozvaděče RE umístěného ve společných prostorách bytového domu.
- Bytový rozvaděč je plastová skříň s montáží na povrch. Rozvaděč je umístěn v prostorách bytové jednotky.
- Rozvody v bytové jednotce jsou provedeny pomocí kabelů CYKY uložených pod omítkou příčkách a stropích.
- Běžné světelné obvody napojené do bytového rozvaděče RD8 jsou pomocí kabelů CYKY 3x1,5 s předřazeným jištěním 10B/1 přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.
- Zásuvkové okruhy napájené z podružného bytového rozvaděče RD8 jsou pomocí kabelů CYKY 3x2,5 s předřazeným jištěním 16B/1 přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.
- Prohlídka výše uvedeného elektrického zařízení a její výsledky jsou uvedeny v příloze 1. tabulka prohlídek.
- Naměřené hodnoty na svorkách zařízení jako impedance poruchové smyčky a účinnost automatického odpojení od zdroje proudovým chráničem jsou uvedeny v příloze 2. tabulka měření.

PŘEDLOŽENÁ DOKUMENTACE

- Vzhledem k tomu, že provozovatel nepředložil protokol o určení vnějších vlivů je elektrické zařízení v rozsahu této revize, a pouze pro účely této revize, posuzováno do prostorů s dále předpokládanými vnějšími vlivy. AA5-AB5-AC1-AD1-AE1-AF1-AG1-AH1-AK1-AL1-AM1-AN1-AP1-AQ1-AR1-AS1-BA1-DC1-BC2-BD1-BE1-CA1-CB1. V žádném případě toto porovnání nenahrazuje protokol o určení vnějších vlivů a elektrické zařízení není posuzováno do prostorů s jinými vnějšími vlivy než s výše předpokládanými. Provozovatel byl prokazatelně seznámen s tím, že v případě jiných vnějších vlivů než v revizi předpokládaných již nemusí elektrické zařízení vyhovovat svým provedením a použitím příslušným bezpečnostním předpisům a nemusí být schopno bezpečného provozu ve smyslu ČSN 33 1500/Z1-4.
- Ostatní doklady stanovené zvláštními právními předpisy podle ČSN 33 1500/Z1-4 např. prohlášení o shodě, protokol o kusové zkoušce rozvaděče a záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu jsou buď nedílnou součástí (číslovanou přílohou) této revizní zprávy, nebo jsou uloženy u provozovatele.

TABULKA PROHLÍDEK ZAŘÍZENÍ

Popis místa	Stav	Odstranit do	Odstraněno dne
Přípevnění rozvaděče	bez závad		
Označení	bez závad		
Umístění	bez závad		
Krytí dveří	bez závad		
Kryty a přepážky	bez závad		
Označení jisticích prvků	bez závad		
Tlačítko TEST proudového chrániče	bez závad		
Projektová dokumentace rozvaděče	bez závad		
Čistota v prostoru rozvaděče	bez závad		
Kabely a vodiče (typ)	bez závad		
Uložení kabelů a vodičů	bez závad		
Vypínače (typ)	bez závad		
Přípevnění vypínačů	bez závad		
Kryty vypínačů	bez závad		
Umístění vypínačů	bez závad		
Zásuvky (typ)	bez závad		
Přípevnění zásuvek	bez závad		
Kryty zásuvek	bez závad		
Odpovídající počet	bez závad		
Umístění zásuvek	bez závad		
Kontakty mají správnou polaritu	bez závad		
Svítlidla (typ-vývod)	bez závad		
Ukončení vývodů pro svítidla	bez závad		
Umístění vývodů svítidel	bez závad		
Instalační krabice (typ)	bez závad		
Kryty krabic	bez závad		
Dotažení svorek (konektorů)	bez závad		
Proudová zatížitelnost	bez závad		
Odpovídající počet obvodů	bez závad		
Označení obvodů	bez závad		
Správné připojení zařízení	bez závad		
Těsnost ostatních zařízení	bez závad		
Izolace živých částí	bez závad		

Provozovatel svým podpisem potvrzuje převzetí této zprávy v počtu vyhotovení dle rozdělovníku. Dále potvrzuje, že vzal obsah této zprávy na vědomí a byl seznámen s jejími výsledky.

Evidenční číslo: 339/20 **Počet výtisků:** 3x **Počet příloh** 2x

Rozdělovník: RTEZ 1x provozovatel 2x

Centrell s.r.o. K. H. Máchy 1055 Kuřim PSČ 664 34 Tel: 773800911

Strana 4 z 6

TABULKA MĚŘENÍ

Ozn. Prvku	Jištění	Označení	Vedení	RCD I.max mA	RCD t.max ms	R ISO MΩ	Z LINE Ω
Rozvaděč RD 8							
Plast na omítku							
vč.2020-11-30/1825—Ue400V—In25A—IP40/20—Elmontgroup a.s.							
1	32/3	QF0	CYKY 4x10	-	-	>99,9	0,54-0,72
2	B16/3	FA06	CYKY 5x2,5	-	-		
3	B16/2/0,03	FA05	CYKY 3X2,5	22,5	28		
4	B16/2/0,03	FA04	CYKY 3X2,5	22,5	8		
5	B16/2/0,03	FA03	CYKY 3X2,5	24	23		
6	B16/2/0,03	FA02	CYKY 3X2,5	21	19		
7	B10/2/0,03	FA01	CYKY 3X1,5	22,5	17		
8	B10/2/0,03	FA07	CYKY 3X1,5	24	28		
9	B10/2/0,03	FA08	CYKY 3X1,5	25,5	15		
10	B10/2/0,03	FA09	CYKY 3X1,5	25,5	18		
11	B10/2/0,03	FA10	CYKY 3X1,5	24	18		

Provozovatel svým podpisem potvrzuje převzetí této zprávy v počtu vyhotovení dle rozdělovníku. Dále potvrzuje, že vzal obsah této zprávy na vědomí a byl seznámen s jejími výsledky.

Evidenční číslo: 339/20 **Počet výtisků:** 3x **Počet příloh** 2x

Rozdělovník: RTEZ 1x provozovatel 2x

Centrell s.r.o. K. H. Máchy 1055 Kuřim PSČ 664 34 Tel: 773800911

Strana **5** z **6**

VYMEZENÍ NEREVIDOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

- Předmětem této revize nejsou spotřebiče připojené pohyblivým přívodem s vidlicí, prodlužovací přívody použité provozovatelem elektrického zařízení, dále v textu vymezené spotřebiče a svítidla dodaná nebo montovaná provozovatelem. Revize se též netýká slaboproudých rozvodů telefonních, zabezpečovacích, signálních, regulačních, řídicích, televizních, rozhlasových rozvodů a rozvodů podobného druhu. Revize neposuzuje provedení vnitřní elektrické instalace spotřebičů včetně funkcí havarijních termostatu a tepelných pojistek. Bezpečnost výrobku dokladuje výrobce, resp. dovozce či prodejce, prohlášením o shodě (značka CE) v dokladech k výrobku (návod, záruční podmínky, bezpečnostní list apod.) ve smyslu zákona 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zmíněné doklady jsou uloženy u majitele. Revize se týká pouze těch částí instalací, ke kterým byl provozovatelem umožněn přístup. Upozorňuji provozovatele, že instalaci v nepřístupných prostorách nebylo možné při prohlídce posoudit podle zásad prohlídky a ani vykonat zkoušení či měření ve smyslu výše uvedených norem, a nejsou tak předmětem této revizní zprávy.

POUČENÍ PROVOZOVATELE ELEKTRICKÉ INSTALACE

- Provozovatel byl poučen o zakázaných činnostech na uvedeném elektrickém zařízení a upozorněn na výstražné údaje na těchto elektrických zařízeních a spotřebičích v objektu a seznámen s bezpečnostními předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (laiky) v rozsahu této revize.

- Jakékoliv zásahy do elektrické instalace a připojování zařízení a spotřebičů k této instalaci musí provádět odborník s elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky. 50/1978 Sb.

- Elektrické zařízení musí být užíváno vždy způsobem obvyklým, dle návodů k použití výrobců používaných elektrických předmětů a spotřebičů a obecně platných předpisů.

- Zajistit odstranění případných závad uvedených v této revizi v navržených lhůtách. Po provedeném odstranění závad vystaví odborný pracovník potvrzení, kde uvede všechny závady, které odstranil.

- Dále je mu doporučováno, aby nechával prohlédnout tuto elektrickou instalaci v pravidelných intervalech revizním technikem z důvodů zajištění bezpečnosti tohoto rozvodu (instalace) během jeho užívání.

- Podle ustanovení §2 písmeno e)a f) Nařízení vlády 378/2001 Sb. Je zpráva o pravidelné revizi součástí provozní dokumentace, která musí být uchována po celou dobu provozu zařízení podle §4 článek 3), Nařízení vlády 378/2001 Sb.

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

Pevný elektrický rozvod (instalace) pouze v rozsahu výše uvedeném v této revizní zprávě je **schopen** bezpečného provozu podle ČSN 33 1500/Z1-Z4. Revize se netýká změn a úprav rozvodu (instalace) po datu této revize.



Alfred Buček

revizní technik elektrických zařízení

Provozovatel svým podpisem potvrzuje převzetí této zprávy v počtu vyhotovení dle rozdělovníku. Dále potvrzuje, že vzal obsah této zprávy na vědomí a byl seznámen s jejími výsledky.

Evidenční číslo: 339/20 Počet výtisků: 3x Počet příloh 2x

Rozdělovník: RTEZ 1x provozovatel 2x

Centrell s.r.o. K. H. Máchy 1055 Kuřim PSČ 664 34 Tel: 773800911

Strana 6 z 6